

エア－バリアご紹介

荷捌室・庫内での品質低下3ない原因を撲滅しませんか？



SANKYO

株式
会社 **三共冷熱**

大阪府吹田市南吹田5丁目26番28号

TEL (06)6389-1686 Fax (06)6368-8570

<http://www.sankyo-rn.com>

1. 荷捌、庫内品質低下の3ない原因

① 適正温度が保てない

- ・外気の流入
- ・内気の流出

② 虫やホコリの侵入が防げない

- ・搬入作業時などに隙間から侵入

オーバースライダー開放時の弱点！
「品質低下の3ない要素」


③ オーバースライダーの開放時間が短縮できない

- ・多量荷物の搬入、搬出完了経過時間は不特定要素

2. エアーバリアで3ない解決できます

冷気漏れを抑え外気の流入を防ぎます

虫やホコリの侵入を防ぎます



荷物やフォークリフトが通っても風の流れに
ブラインドができません

3. エアーバリアの特徴

◇従来の「吹き降ろし方式」のエアーカーテンの場合……効率的な遮断が出来ません

- ・最下部で風力が最も弱くなってしまいます。
- このため、外気流入を防げないのみではなく虫・ホコリも侵入してしまいます。

◆エアーバリアは“対向吹出循環型エアーカーテン”です。

- ・双方向からの吹き出し、吸い込みにより効率的な遮断が実現します
 - ・冷気漏れを抑え外気流入を防ぎます
 - ・虫やホコリの侵入を防ぎ、衛生的で安全な環境を作ります
 - ・冷却設備の負荷を減らしランニングコストも軽減できます
 - ・荷物やフォークリフトが通っても風の流にブラインドができません
- 片吹出しタイプのものより遮断効率は上がります

SANKYO

株式
会社 **三共冷熱**

大阪府吹田市南吹田5丁目26番28号

TEL (06)6389-1686 Fax (06)6368-8570

<http://www.sankyo-rn.com>

4. 施工イメージ



施工前



施工後

5. 設置イメージ



- ・ガードバンパー等、オプションもご用意しております。
- ・お客様のニーズに合ったご提案を致します。
- ・お客様の市場競争力を高め、施設面での優位性を実現するサポートをまいります。